



Северо-Кавказское управление
Ростехнадзора
Руководителю
Пан Т.Д.
Заведующего МБДОУ № 28 г. Азова
Батуновой Ю.А.

ИНФОРМАЦИЯ

о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного нарушения

По Представлению от 06 марта 2018 г. поясняю:

№ п/п	Выявленное нарушение	Срок устранения
1.	На обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя не смонтировано устройство для механической очистки от взвешенных частиц. п.9.1.22. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	до 01.05.2018 г.
2.	В ИТП не установлены штуцеры для манометров: - до и после грязевиков. п. 9.1.45. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	до 01.05.2018 г.
3.	На рабочем месте персонала отсутствуют необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями настоящих правил. п. 2.8.4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	устранено в ходе проверки
4.	В схему тепловой энергоустановки не внесены изменения за подписью лица, ответственного с указанием его должности и даты внесения изменения. п. 2.8.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	устранено в ходе проверки

5.	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов в ИТП. п. 9.1.39. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	до 20.05.2018 г.
6.	В шкале манометров не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления. п. 9.19. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	устранено в ходе проверки
7.	Водоподогреватель не оборудован контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды. п. 10.1.8. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	до 01.05.2018 г.

Данные даты устранения нарушений обозначены в результате замены узла учета тепловой энергии (до 01.05.2018 г.)

6.	В шкале манометров не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления. п. 9.19. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г.)	устранено в ходе проверки
----	--	---------------------------

Заведующий МБДОУ № 28 г. Азова



Ю.А. Батунова Ю.А. Батунова

Данные даты устранения нарушений обозначены в результате замены узла учета тепловой энергии (до 01.05.2018 г.)

Заведующий МБДОУ № 28 г. Азова

Ю.А. Батунова